# Commande fournisseur PO2309-1585

Date de commande : 25/09/2023
Code fournisseur : F-00058

Adressé à

**RACER**
PO BOX 800
TULLAMARINE VIC 3043
TULLAMARINE

Australie
Téléphone: 61393302100

Émetteur

**LA MAISON DU FILTRE**
19, rue Fernand Forest Ducos - BP X5
98852 Nouméa cedex
Nouvelle-Calédonie

Tél.: (687) 27.38.00 - Fax: (687) 27.29.60
Email: commercial@lamaisondufiltre.nc / gestion@groupepaulez.com

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 10PK1450 (Réf. produit fournisseur 10PK1450) - COURROIE | 0% | 49,23 | 1 | 49 |
| 10PK1714 (Réf. produit fournisseur 10PK1714) - COURROIE | 22% | 0 | 5 | 0 |
| 16401-VB20A (Réf. produit fournisseur 16401-VB20A) - SUPPORT FILTRE Y61 4.2L | 11% | 33,22 | 4 | 133 |
| 1770A051 (Réf. produit fournisseur 1770A051) - SUPPORT POMPE MITSUBISHI ELECT | 0% | 33,23 | 1 | 33 |
| 7PK3136 (Réf. produit fournisseur 7PK3135) - COURROIE | 0% | 40,8 | 4 | 163 |
| 8PK1365HD (Réf. produit fournisseur 8PK1365) - COURROIE | 22% | 29 | 2 | 58 |
| 8PK1450 (Réf. produit fournisseur 8PK1450) - COURROIE | 0% | 20,66 | 18 | 372 |
| 8PK1458 (Réf. produit fournisseur 8PK1458) - COURROIE | 22% | 39,34 | 10 | 393 |
| 8PK1475 (Réf. produit fournisseur 8PK1475) - COURROIE | 22% | 23,84 | 10 | 238 |
| 8PK1560 (Réf. produit fournisseur 8PK1560) - COURROIE | 22% | 32,2 | 4 | 129 |
| 90987-01003 (Réf. produit fournisseur 90987-01003) - RELAY TOYOTA 12V 3 PIN | 0% | 7,71 | 2 | 15 |
| 90987-02006 (Réf. produit fournisseur 90987-02006) - RELAIS TOYOTA 12V | 0% | 9 | 2 | 18 |
| AAE143C (Réf. produit fournisseur AAE143C) - JIGGLER SYPHON HOSE KIT 3/4 CO | 0% | 17,57 | 4 | 70 |
| BC1000A (Réf. produit fournisseur BC1000A) - CABLE DE DEMARRAGE 1000AMP 3M | 0% | 24,08 | 3 | 72 |
| EG5 (Réf. produit fournisseur EG5) - EPOXY RESIN GLUE 5MN 30GM***** | 0% | 2,88 | 20 | 58 |
| EM750 (Réf. produit fournisseur EM750) - PAPIER JOINT ECHAP 1.5MM 100X5 | 0% | 13,7 | 1 | 14 |
| FD7042 (Réf. produit fournisseur 23301-54460) - SUPPORT FILTRE N/D | 22% | 33,23 | 3 | 100 |
| HCSS11-20 (Réf. produit fournisseur HCSS11-20) - COLLIER 11/20 | 0% | 0,2 | 10 | 2 |
| LF16325 (Réf. produit fournisseur RF632) - F. HUILE C-17390 / RF632 | 0% | 2,2 | 15 | 33 |
| OJ1 (Réf. produit fournisseur OJ1) - PAPIER JOINT 0.4MM 54*42CM *** | 0% | 3,06 | 2 | 6 |
| OJ2 (Réf. produit fournisseur OJ2) - PAPIER JOINT 0.8MM 54X42CM *** | 0% | 3,37 | 1 | 3 |
| OP6074 (Réf. produit fournisseur OP6074) - SONDE PRESSION HUILE TOYOTA | 0% | 2,26 | 1 | 2 |
| R-EFC (Réf. produit fournisseur R-EFC) - BOUCHON DE RESERVOIR URGENCE | 0% | 2,69 | 1 | 3 |
| RTV-BL (Réf. produit fournisseur RTV-BL) - PATE A JOINT BLEU | 0% | 2,66 | 5 | 13 |
| SP44L (Réf. produit fournisseur SP44L) - POMPE FUT 205L | 0% | 7,73 | 1 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TH-S09-400 (Réf. produit fournisseur TH-S09-400) - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS | 0% | 14,33 | 3 | 43 |
| WL-1021-C2 (Réf. produit fournisseur WL-1021-C2) - COSSE BATT. LA PAIRE | 11% | 5,82 | 5 | 29 |
| 090347 (Réf. produit fournisseur MB129677) - SUPPORT FILTRE | 0% | 33,23 | 8 | 266 |

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

**Mode de règlement:** Virement bancaire

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 323 |
| Total TGC 22% | 203 |
| Total TGC 11% | 17 |
| Total TTC | 2 543 |